This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



PATENTAMT.

PATENTSCHRIFT

№ 307225

KLASSE 31c. GRUPPE'13.

HERMANN KÜRTH IN MÜLHEIM-RUHR.

Elektrisches Dreh- und Mischgießverfahren.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 25.0ktober 1917 ab.

Es ist bekannt, daß durch den Gehalt an Gasen und festen Einschlüssen in den zu gießenden Metallen häufig die Qualität des betreffenden Gußstückes stark beeinträchtigt wird. In dem fertigen Gußstück können sich Hohlräume bilden, die zu einer gewissen Unsicherheit bei der Verwendung des Gußstückes für wichtige Maschinenteile führen, da die Lage der Fehlerstellen mit den heutigen Mitteln schwer feststellbar ist. Besonders gefährlich können solche Fehlerstellen im Gußstück werden, wenn dasselbe für Maschinenteile, die starken Zentrifugalkräften unterworfen werden, z. B. für Turbinenwellen 15 usw., weiter verarbeitet wird.

Es wurde festgestellt, daß bei Gußstücken kreisförmigen Querschnitts Hohlräume und Seigerungen vermieden werden können und eine gleichmäßige Struktur des Gusses erzielt werden kann, wenn die betreffende Gießform während des Gießens auf einer Drehscheibe durch eine mechanische Drehvorrichtung gedreht wird, wodurch eine kreisende Bewegung des flüssigen Metalls eingeleitet und dadurch 25 ein gegenseitiges Aneinandervorbeigleiten der einzelnen Zonen der Metallsäule innerhalb der Gießform bewirkt wird; hierdurch sowie durch die noch stärkere gegenseitige Verschiebung der einzelnen Zonen bei dem plötzlichen Wechsel der Drehrichtung wird eine gute Durchmischung des Metalls und ein Wegdrängen der eingeschlossenen Gase usw. hervorgerufen. Der fertige Guß ist in hohem Grade blasenfrei und zeigt bei der späteren Untersuchung eine bedeutend gleichmäßigere 35 Stuktur, als ohne Anwendung des vorstehend angedeuteten mechanischen Drehgießverfahrens. Es ist jedoch ohne weiteres einleuchtend, daß der allgemeinen Anwendung dieses Verfahrens in der Praxis, insbesondere bei 40 schweren Gußstücken, große Schwierigkeiten betriebstechnischer Art im Wege stehen. Außerdem kann es naturgemäß nur bei Gußstücken kreisförmigen Querschnitts zur Anwendung kommen.

Vorliegende Erfindung betrifft nun ein Verfahren, den angestrebten Zweck, das flüssige Metall in eine kreisende Bewegung zu versetzen und die Drehrichtung nach Belieben zu ändern, anstatt auf mechanischem Wege in einfacher Weise mit Hilfe der Elektrizität

zu erzielen. Um diese Wirkung zu erreichen, wird nach dem neuen Verfahren das flüssige Metall in der Form während bzw. nach Ausführung 55 des Gusses einem elektrischen Drehfeld ausgesetzt. Die Gießform, deren Innenwandung mit einer schlecht leitenden feuerfesten Masse mit möglichst glatter Oberfläche ausgekleidet ist, kann z. B. so ausgebildet werden, daß sie den Stator eines Mehrphasenmotors darstellt, während das flüssige Metall als rotierender Teil dieses Motors anzusehen ist. In dem flüssigen Metall werden in bekannter Weisc bei der Rotation des Drehfeldes infolge des 65 Kraftlinienschnittes Ströme induziert, die sich im Metall schließen. Unter der wechselseitigen Einwirkung dieser Ströme sowie der

12 Auflage, ausgegeben am 23: Dezember 1919.



im Stator fließenden wird das flüssige Metall in der Richtung des Drehfeldes in Bewegung gesetzt. Eine Umkehrung der Richtung des Drehfeldes bewirkt, wie bekannt, dann auch ein Fließen des Metalls in umgekehrter Richtung.

Ein weiterer Vorteil des elektrischen Drehgießverfahrens besteht darin, daß bei geeigneter Anordnung die Temperatur des Gusses durch die während des Drehens infolge der Wattverluste im flüssigen Metall auftretende Wärme geregelt, z. B. gleich gehalten werden kann, bis der Guß fertig ist. Dieser Zweck wird z. B. erreicht, wenn mit hohen Periodenzahlen — z. B. 50, wie in normalen Dreh- und Wechselstronnetzen — gearbeitet und oft reversiert wird, da in diesem Falle starke Sekundärströme im flüssigen Metall erzeugt werden.

Diese Erscheinung sowie die Tatsache, daß bei Anwendung des vorstehend gekennzeichneten Gießverfahrens unter der Einwirkung des elektrischen Drehfeldes und durch die entstehenden Induktionsströme eine lebhafte Rotation des flüssigen Metalls hervorgerufen wird, und daß durch Umschalten des Statorstromes eine plötzliche Drehrichtungsänderung und dadurch eine gute Durchmischung und Entgasung des Metalls erzielt wird, wurde 30 durch eine Reihe eingehender praktischer Gießversuche sowohl mit magnetischen (Gußstahl) als auch mit unmagnetischen Metallen einwandfrei nachgewiesen. Die genannten Vorzüge des neuen Verfahrens kommen also auch bei anderen Metallen als Stahl, z. B. bei Messing und Aluminium, die stark zu Blasenbildungen neigen, voll zur Geltung.

Ähnliche Erscheinungen treten ja bekanntlich auch bei den nach dem Induktionsprinzip 40 gebauten Elektrostahlöfen auf. Auch hier dient die hervorgerufene gute Durchmischung zu einer Qualitätssteigerung des Stahls und hildet einen der Hauptvorzuge der Elektrostahlerzeugung. Während jedoch bei der Elektrostahlherstellung im Induktionsofen die auftretende Bewegung eine in der Bauart der Ofen liegende, erwünschte Begleiterscheinung ist, dient sie bei dem elektrischen Drehgießverfahren als Hauptzweck, denn es ist klar, daß bei dem Eingießen auch des besten, gut durchmischten Elektrostahls noch beträchtliche Luftmengen mit in die Gießform gerissen werden, deren Entfernung durchaus erwünscht ist. Ferner ist es z. B. zweifellos rentabel, 55 von normalem Siemens-Martin-Stahl auszugehen und auf diese billigere Stahlsorte die Vorzüge der Elektrostahlherstellung, nämlich Beeinflussung der Temperatur des flüssigen Metalls und intensive Durchmischung, anzu-60 wenden, Auf den beiliegenden Zeichnungen sind

einige beispielsweise Ausführungsformen der bei dem elektrischen Dreh- oder Mischgießverfahren zur Anwendung kommenden Gießformen schematisch zur Darstellung gebracht, 65 und zwar zeigt:

Fig. 1 einen Querschnitt nach A-B, und Fig. 2 einen Längsschnitt einer einfachen Drehgießform innerhalb eines Drehfeldes mit einem zweipoligen, ringförmigen Stator mit 70 Luitkühlung,

Fig. 3 einen Längsschnitt einer Ausführungsform, wobei der zur Küllung benutzte Luftstrom zentral von unten eintritt und über der Gießform austritt.

Fig. 4 einen Längsschnitt einer Gießform mit drei übereinander angeordneten Statoren, Fig. 5 bis 8 ein Schema eines mittels Gleich-

Fig. 5 bis 8 ein Schema eines mittels Gleichstromes durch Wandern der Pole erzeugten Drehfeldes.

Fig. 9 einen Querschnitt nach C-D, und Fig. 10 einen Längsschnitt einer Gießform innerhalb eines Drehfeldes, das von ausgeprägten Polen erzeugt wird,

Fig. 11 einen Längsschnitt einer Gießform 85 für steigenden Guß, bei der nur die Eintrittsstelle unter die Einwirkung des Drehfeldes gebracht wird.

Fig. 12 einen Querschnitt einer rechteckigen Gießform für steigenden Guß mit zwei 90 Eintrittsstellen, welche unter die Einwirkung zweier Drehfelder gebracht werden,

Fig. 13 und 14 zwei Längsschnitte einer Gießform für steigenden Guß, verbunden mit einer elektrischen Widerstandsheizungsein- 95 richtung, und

Fig. 15 und 16 zwei Querschnitte nach. A-B bzw. C-D der Fig. 13 und 14.

Bei der in Fig. 1 und 2 dargestellten Ausführungsform ist angenommen, daß ein zwei- 100 poliges Drehfeld mit z. B. normaler Periodenzahl von 50 in der Sekunde durch das flüssige Metall hindurchschneidet. Die Kraftlinien des Drehfeldes in einem bestimmten Augenblick sind in Fig. 1 punktiert angedeutet; die 105 Achse des Drehfeldes rotiert. Die aus feuerfestem Material hergestellte Gießform a ist in dem auf den Füßen c ruhenden, ringförmigen Stator b angeordnet, welcher die Kupferwicklung d trägt. Die Verbindungen der ein- 110 zelnen Wicklungsstäbe sind in den Figuren fortgelassen. In dem angenommenen Falle wird das Statoreisen, wie üblich, lamelliert ausgeführt. Als Zwischenlage kann dünner Aufstrich aus Asbestmehl o. dgl. angewendet 115 werden. Ist die Wärmestrahlung z.B. bei Herstellung großer Stahlgüsse zu intensiv, so wird die Kupferwicklung d zweckmäßig mit blanken Drähten hergestellt und für die Isolation Asbest verwendet. Eventuell kann auch 120 die Wicklung in Kupferrohren ausgeführt werden, die durch Preßluft oder ein flüssiges

Kühlmittel (Wasser, Öl usw.) von innen gekühlt werden. Das Drehfeld wird zweckmäßig mit geringer Spannung betrieben, schon aus dem Grunde, um auch ganz ungeschultes 5 Personal mit den Gießformen arbeiten lassen zu können. Ein ringförmig gebauter Transformator wird dann zweckmäßig in geeigneter Weise mit dem Stator zusammengebaut. Zur Kühlung der Statorwicklung ist zwischen der 10 Gießform a und dem Statoreisen b ein Blechmantel e vorgesehen, durch welchen die bei f zugeführte Kühlluft in der Pfeilrichtung nach oben streicht. Um eine Abkühlung des unteren Teiles der Gießform zu vermeiden, 15 ist am Fuße derselben ein Ring g aus feuerfestem Wärmeschutzmaterial angeordnet. Die Luftzuführung kann auch von unten aus zentral erfolgen (s. Fig. 3), wobei jedoch eine allzu starke Abkühlung des Bodens der Form vermieden werden muß. Schließlich können die Luftrohre auch schräg nach oben tangential an den unteren Blechmantel herangeführt werden, so daß die Kühlluft in Schraubenlinien durch den Luftraum zwischen 25 Form und Stator hindurchstreicht.

Bei der vorliegenden Anordnung unter Verwendung eines zweipoligen Drehfeldes von relativ hoher Periodenzahl wird man häufig reversieren, da es ja nicht darauf ankommt, das Metall in schnelle Rotation zu versetzen. Bei dieser Betriebsweise entstehen starke Induktionsströme im flüssigen Teil, wodurch die Temperatur des Gusses lange in gewünschter Höhe gehalten werden kann. Wird der Stator 35 so hoch gebaut, daß er gleiche Höhe wie die Form hat, so wird das Maximum in der Erwärmung des Gusses erreicht. Handelt es sich jedoch nur um ein Inbewegungsetzen des flüssigen Metalls zum Zwecke einer guten 40 Durchmischung, so kann der Stator entsprechend niedrig gehalten werden. Infolge der Trägheit der Materie wird der nicht unter dem direkten Einfluß des Drehfeldes stehende Teil des Metalls ebenfalls an den Drehbe-45 wegungen teilnehmen.

Die Anordnung kann nun auch so getroffen werden, daß ein zweiter Stator bzw. mehrere übereinander in gewissen Abständen auf eine Form einwirken. Eine derartige Ausfüh-50 rungsform ist in Fig. 4 schematisch dargestellt, wo drei Statoren b1, b2, b3 auf die Form a einwirken. Durch entsprechendes Schalten können dann gegenläufige Bewegungen verschiedner Metallschichten hervorge-55 rufen werden.

Soll mit niedrigen Periodenzahlen gearbeitet werden, so kann an Stelle der Lamellenkonstruktion des Stators auch mit massivem Eisen und zweckmäßig mit Gleich-60 strom gearbeitet werden. Die Schaltung ist dann so vorzunehmen, daß ein Wandern der Pole eintritt, so daß also auch hier ein langsam sich drehendes Feld erzeugt wird. Dies ist in den Fig. 5 bis 8 schematisch zur Darstellung gebracht. Die Wärmeentwicklung 65 wird bei einem derart rotierenden Feld, wie bereits erwähnt, geringer sein als bei der vor-

her beschriebenen Anordnung.

Im übrigen können auch bei Verwendung von Wechselstrom an Stelle der Nutenwick- 70 lung ausgeprägte Pole wie bei Gleichstromanordnung benutzt werden. Eine derartige Ausführungsform für fallenden Guß ist in den Fig. 9 und 10 dargestellt. Die Anwendung eines Drehfeldes, das von ausgeprägten 75 Polen erzeugt wird, läßt eine größtmögliche Annäherung des Poleisens an das flüssige Metall zu. Die in dem Eisen- oder Stahlgußjoch h radial angeordneten Polkerne i tragen die Wicklungen d, die mehr auf dem go hinteren Teile der Polkerne angebracht sind. Von dem einzugießenden Metall sind die Polenden nur durch die auf die Innenwandung der Form a aufgebrachte feuerfeste Ausschmierungsmasse \bar{l} getrennt. Die eigentliche 85 Gießform a besteht entweder aus feuerfestern Material von entsprechender Stärke oder auch aus unmagnetischem Stahl, in den die Enden der Polkerne i z. B. eingegossen sind. Damit kein magnetischer Nebenschluß durch die 90 Bodenplatte eintreten kann, muß der Boden nder Form hier aus feuerfestem oder unmagnetischem Material hergestellt werden. Durch ersteres wird auch eine zu frühzeitige Abkühlung des Gusses am Boden vermieden. 95 Die Kühlung der Wicklungen d erfolgt durch Kühlluft, die in der Pfeilrichtung zwischen den Polkernen i vorbeistreicht.

Die beiden vorstehend beschriebenen Anordnungen sind unter der Voraussetzung dar- 100 gestellt, daß das Metall von oben in die Form gegossen wird. Sie können in gleicher Weise natürlich auch für steigende Güsse ausgebildet und verwendet werden. Weitergehend ist es möglich, für steigende Güsse normale Stahl- 105 gußformen zu benutzen und nur die Eintrittsstelle des Metalls in die Gießform unter die Einwirkung des Drehfeldes zu bringen. Eine solche Anordnung ist in Fig. 11 im Längsschnitt dargestellt. Die eiserne Stahlgieß 110 form a ruht auf dem zweiteilig ausgebildeten, aus feuerfestem Material hergestellten Untersatz o, dem das flüssige Metall durch den Einguß p von unten zentral in der Pfeilrichtung zugeführt wird. Das an der Platte q be- 115 festigte Stahlgußjoch h trägt die Polkerne i, welche an ihrem hinteren Teile die Kupferwicklungen d aufnehmen. Die Enden m der Polkerne i ragen radial in den Untersatz o hinein und sind von dem flüssigen Metall 130 durch die feuerfeste Ausschmierung l getrennt. Um mit einem Drehfeld für verschiedene Durchmesser auszukommen, können die Polkerne i in radialer Richtung verschiebbar hergestellt werden, oder es werden Polschuhe verschiedener Bauart in jedem Einzel-

5 faile an das Joch h angeschraubt.

Bei der vorstehend beschriebenen Anordnung wird, wie bereits erwähnt, infolge der Trägheit der Materie die ganze über dem Untersatz o in der Form a befindliche Säule aus flüssigem Metall mit in Bewegung gesetzt werden. Eine Temperaturbeeinflussung ist natürlich hier wegen der relativ geringen Höhe des Drehfeldes in geringerem Maße vorhanden. Man kann jedoch mit verhältnis-15 mäßig kleinen Drehfeldern hereits ausreichende Bewegungen in großen Gußformen erzielen. Soll eine noch weitergehende Temperaturbeeinflussung erreicht werden, so ist bei allen vorstehend beschriebenen Ausfüh-20 rungsformen leicht eine besondere Beheizung der Form, z. B. elektrische Widerstands-

heizung anzubringen. Eine beispielsweise Ausführungsform einer solchen Einrichtung ist in den Fig. 13 bis 16 25 zur Darstellung gebracht. Es soll hier durch geeignete Anordnung sowohl die Erzeugung eines Drehfeldes, wie eine Heizung des oberen Teiles des Gußkörpers während des Gießens und Mischens, sowie ein Warmhalten des ver-30 lorenen Kopfes crzielt werden. Wie aus den Fig. 13 und 14 ersichtlich, befindet sich der Magnetkörper zur Erzeugung des Drehfeldes im oberen Teil der Form. Die Gußform selbst besteht aus einem unteren Teil aus 35 Stahlguß oder unmagnetischem Material a. und einem oberen Teil aus feuerfestem Material a2. Um letzteren ist ein zweiter Zylinder r aus feuerfestem Material in der Weise angeordnet, daß zwischen beiden ein ringförmiger Hohlraum s entsteht, in welchem kleinstückiger Koks w aufgeschichtet ist. Der Hohlraum s ist unten durch den oberen Rand t der Gießform a, und oben durch den Eisenring u geschlossen. Durch die an dem Rand t 45 und dem Ring u angeordneten Klemmen v_1 und v2 wird der zur Heizung dienende elektrische Strom von entsprechender Spannung, z. B. etwa 70 Volt, zugeführt. Der in dem Oberteil a untergebrachte Stator besteht, wie 50 bei den vorstehend beschriebenen Ausführungsformen, aus dem Poljoch h, welches die Polkerne i mit den Wicklungen d aufweist. Die Enden m der Polkerne i gehen hier wiederum bis dicht an das flüssige Metall heran 55 und sind von diesem nur durch die feuerfeste Ausschmierungsmasse l getrennt. An den Stellen, an denen die Polkerne i durch die Form hindurchtreten, sowie für die Unterbringung der Wicklungen d sind in den Zy-

60 lindern a₂ und r entsprechende Aussparungen

vorgesehen. Die Kühlung der Wicklungen

sowie gegebenenfalls auch der Polkerne kann in geeigneter Weise durch Preßluft erfol-

Wird nun der Statorstrom sowie der Heiz- 65 strom eingeschaltet, so findet bei dieser Gießform sowohl eine Wärmezufuhr durch die Stromwärme im flüssigen Metall statt bei gleichzeitigem Drehen und Reversieren des Metalls, wie eine Wärmezufuhr von den 70 Innenwandungen der feuerfesten Form aus, die durch die zwischen den einzelnen Koksstückchen auftretenden Lichtbögen hoch erhitzt werden kann. Der Betrieb kann so geregelt werden, daß vom unteren Teil der Gieß- 75 form ausgehend eine langsame Abkühlung des Gusses bis in die obere Zone erfolgen kann bei gleichzeitigem Beibehalten der Drehbewegungen bis zur Erstarrung der oberen Metallschichten. Der verlorene Kopf wird dadurch 80 wesentlich kürzer ausfallen.

Bei den vorstehend beschriebenen Anordnungen war eine Gießform kreisrunden Querschnitts zugrunde gelegt. Das elektrische Drehgießverfahren kann aber auch für andere 85 Formen angewendet werden, da es ja nur darauf ankommt, das flüssige Metall in einer zum inneren Umfang der Form annähernd parallelen Richtung in Bewegung zu bringen und gegebenenfalls die Bewegung umzu- 90 kehren. Es ist also nur nötig, um eine Symmetrieachse ein Drehfeld zu erzeugen. Weichen die Formen allerdings stark vom runden Querschnitt ab, so wird eine Anordnung, wie in Fig. 12 dargestellt, zur Anwendung ge- 95 bracht. Die rechteckige Gießform a für steigenden Guß weist die beiden Eingußstellen p₁ und p₂ für das flüssige Metall auf. Es werden dann zwei Drehfelder erzeugt, indem um die beiden Eintrittsöffnungen zwei 100 Apparate in der in Fig. 11 dargestellten Weise angeordnet werden.

Das Drehgießverfahren kann schließlich in der Weise angewendet werden, daß das flüssige Metall bei fallenden Güssen durch ein 105 Drehfeld hindurchgegossen wird, so daß beim Eintritt des flüssigen Metalls in die Form für eine gewisse Zeit eine Drehbewegung her-

vorgerufen wird.

Bekanntlich wird eine sehr wirksame Ent- 110 gasung flüssiger Metalle auch dadurch erzeugt, daß man das flüssige Metall in einem luftverdünnten Raum schmilzt. In gewissem Grade kann dieser Einfluß auch bei dem elektrischen Drehgießverfahren ausgenutzt 115 werden. Läßt man nämlich, wie in Fig. 3 dargestellt, den zur Kühlung der Statorwicklung benutzten Luftstrom in geeigneter Weise über der Gießform austreten, so kann ein mehr oder minder großer Unterdruck über 120 dem flüssigen Metall hergestellt werden, da der austretende Luftstrom auf die über dem

Metall stehende Luftsäule eine Saugwirkung ausübt.

PATENT-ANSPRÜCHE:

1. Elektrisches Dreh- oder Mischgießverfahren, dadurch gekennzeichnet, daß das flüssige Metall während des Gießens unter die Einwirkung eines elektrischen Drehfeldes gebracht und durch die entstehenden Induktionsströme in eine kreisende Bewegung in gleicher Richtung wie das Drehfeld versetzt wird, und daß durch Umschalten eine Drehrichtungsänderung vorgenommen werden kann, wobei gleichzeitig die im flüssigen Metall auftretende Stromwärme zur Temperaturbeeinflussung benutzt werden kann, zu dem Zwecke, eine gleichmäßigere Struktur des fertigen Gusses durch Beseitigung der einge-schlossenen Gase und festen Einschlüsse zu erreichen.

2. Drehgießform zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Erzeugung des Drehfeldes in einer in vertikaler Richtung beliebigen Zone um eine Form mit nach einer Mittelpunktsachse symmetrischem, z. B. kreisförmigem Querschnitt ein formgleicher, z. B. ringförmiger Stator angeordnet wird, welcher die Kupferwicklung trägt, deren Kühlung durch Luft erfolgt, welche mittels eines Blechmantels entweder von unten seitlich oder durch tangential nach oben gerichtete Rohre oder auch zentral zugeführt werden kann und durch den Raum zwischen Stator und Form senkrecht oder in Schraubenlinien nach oben streicht.

3. Ausführungsform der Drehgießform nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Drehfeld von einem Transformator gespeist wird, der mit dem Stator zusammengebaut ist.

4. Ausführungsform der Drehgießform nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet. daß mehrere Statoren übereinander in gewissen Abständen' um die Form angeordnet sind und auf diese einwirken.

5. Drehgießform zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Drehfeld von mit Gleichstrom erregten Polen erzeugt wird, die infolge einer geeigneten Schaltweise um den Umfang der Form herumwandern.

6. Drehgießform zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der zur Erzeugung des Drehfeldes dienende Stator ausgeprägte Pole besitzt, welche bis dicht an das flüssige Metall in der Form herangeführt

werden und von diesem nur durch eine Ausschmierung getrennt sind, wobei die Kühlluft für die Statorwicklungen zwischen den Polkernen von unten nach oben 65 streicht.

7. Drehgießform zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß nur die Eintrittsstelle des Metalls unter die Einwirkung eines 70 Drehfeldes gebracht wird, z. B. indem der Stator unterhalb der Form angeordnet und von dieser getrennt ausgebildet wird, zu dem Zwecke, auch normale Gießformen bei der Anwendung des Drehgießver- 75 fahrens zu benutzen.

8. Ausführungsform der Drehgießform nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Polkerne des Stators mit dem Magnetjoch verschraubt und daher aus- 80 wechselbar sind oder radial in dem Joch verstellbar angeordnet sind, zu dem Zwecke, ein und denselben Stator für verschiedene Durchmesser benutzen können.

9. Drehgießform zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch i für stark vom runden Querschnitt abweichende Formen, dadurch gekennzeichnet, daß zwei oder mehrere Drehfelder auf die Form 90 einwirken, indem unterhalb der Form an den beiden Eingußstellen zwei der mehrere Statoren nach Anspruch 7 und 8. angeordnet werden.

10. Drehgießform zur Ausführung des 95 Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei den Ausführungsformen nach Anspruch 2 bis 9 eine besondere Beheizung der Form, z. B. elektrische Widerstandsheizung angebracht 100 wird, zu dem Zwecke, eine noch intensivere Temperaturbeeinflussung des flüssigen Metalls in der Form zu erzielen.

.11. Ausführungsform der Drehgießform nach Anspruch 10, verbunden mit einer 105 elektrischen Widerstandsheizungseinrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem oberen Rande der Gießform zwei Zylinder aus feuerfestem Material angeordnet sind, in deren oberem Teil der in 110 geeigneter Weise gekühlte Stator untergebracht ist, während der Zwischenraum zwischen den beiden Zylindern mit kleinstückigem Koks ausgefüllt ist, dem der zur Heizung dienende Strom oben durch 115 einen Eisenring und unten durch den oberen Rand der Gießform zugeführt wird.

12. Drehgießverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das flüssige Metall bei-fallendem Guß durch ein Dreh- 120 feld hindurchgegossen wird, so daß beim Eintritt des Metalls in die Form für eine

60

-55

15

20

25

30

35

40


gewisse Zeit eine Drehbewegung hervorgerufen wird.


13. Drehgießform zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der zur Kühlung der Statorwicklungen benutzte Luftstrom durch ein besonders ausgebildetes Gehäuse in der Weise oberhalb der Gießform abgeleitet wird, daß über dem flüssigen Metall ein Unterdruck hergestellt wird, zu dem Zwecke, durch die auftretende Saug-

wirkung eine wirksamere Entgasung des flüssigen Metalls zu erzeugen.

14. Drehgießform zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch I mit einer 15 gegen zu starke Wärmestrahlung und leitung besonders geschützten Statorwicklung, dadurch gekennzeichnet, daß die Wicklung mit Rohren ausgebildet wird, die von innen durch flüssige (Wasser, Ol) oder gasförmige (Luft) Kühlmittel gekühlt werden.

Hierzu i Blatt Zeichnungen.





PHOTOGR. DRUCK DEF

